

INFORME DE FALLA Y ANOMALIAS

CONDOMINIO DON ORLANDO

FECHA INFORME	13-12-2019
<u>DATOS DEL EVENTO</u> SECTOR.	ESTACIONAMIENTOS
TIPO DE FALLA	TAPAS DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO QUEBRADAS.
FECHA DEL EVENTO	10-12-2019
HORA APROXIMADA	21 HORAS
<u>AFECTADOS</u>	CONDOMINIO EN GENERAL
REALIZADO POR ADMINISTRADOR	RICHARD SILVA SEPÚLVEDA

Contenido

Tabla de contenido

1. FOTOGRAFIAS.....	3
2. SOLUCIÓN.....	4
3. CONCLUSION.	4

1. FOTOGRAFIAS.



Tapas de alcantarillado sector primer piso y subterráneo, se encuentran dañadas por paso de vehículos.

También existen tapas de madera que presentan riesgo de accidente.



2. SOLUCIÓN.



Se realiza compra de varias tapas de cámaras de mayor espesor, se cambian en estacionamientos y sector jardín , también se remplazan las que son de madera.

3. CONCLUSION.

De estas tapas, algunas las entrego así la constructora y otras se dañaron por los vehículos al transitar ya que son muy bajo espesor, se realizó cambio de tapas de alcantarillado estacionamientos de subterráneo, estacionamientos primer piso y área jardín sector posterior.