

# INFORME DE FALLA Y ANOMALIAS

## CONDominio DON ORLANDO

FECHA INFORME	01-06-2019
<u>DATOS DEL EVENTO</u>	
SECTOR.	SALA DE BOMBAS
TIPO DE FALLA	HIDROPAK (ACUMULADOR HIDRÁULICO).
FECHA DEL EVENTO	27-05-2019
HORA APROXIMADA	05 AM
<u>AFECTADOS</u>	CONDominio EN GENERAL
REALIZADO POR ADMINISTRADOR	RICHARD SILVA SEPÚLVEDA

## Contenido

### Tabla de contenido

<b>1. FOTOGRAFIAS.....</b>	<b>3</b>
<b>2. SOLUCIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>3. CONCLUSION. ....</b>	<b>5</b>

## 1. FOTOGRAFIAS.



Acumulador hidropack presenta baja presión y fuga interna generando problemas en el suministro de agua a los departamentos



Agua en el interior del acumulador, agua que no debe existir en este sector.

## 2. SOLUCIÓN.

Se llama a técnico autorizado quien realiza cambio de los componentes dañados , restableciendo la energía a las bombas de agua.



### 3. CONCLUSION.

Debido al uso constante del acumulador este se debe verificar la presión de aire en el contorno de la membrana, esta se dañó por falta de aire en el contorno del balde acumulador, se debe chequer cada 2 meses.