INFORME DE FALLA Y ANOMALIAS CONDOMINIO DON ORLANDO

FECHA INFORME	13-12-2019
DATOS DEL EVENTO SECTOR.	SALA DE BOMBAS
TIPO DE FALLA	DAÑO TABLERO ELECTRICO CONTROL BOMBAS.
FECHA DEL EVENTO	19-10-2019
HORA APROXIMADA	19 HORAS
AFECTADOS	CONDOMINIO EN GENERAL
REALIZADO POR ADMINISTRADOR	RICHARD SILVA SEPÚLVEDA

Contenido

Tabla de contenido

1. FOTOGRAFIAS......3

2. SOLUCIÓN......4

3. CONCLUSION......4

1. FOTOGRAFIAS.



Debido a corte eléctrico por camión que choco un poste donde estaba el trasformador principal del sector, se produce daño en contactores de control de potencia de Bomba s K2 y K4, también se dañan protectores diferenciales



Contactores de potencia y protectores térmicos de corriente

2. SOLUCIÓN.

Se llama a técnico autorizado quien realiza cambio de los componentes dañados , restableciendo la energía a las bombas de agua.

3. CONCLUSION.

Debido a cortes de energía se han producido daños en distintos componentes eléctricos los cuales no podemos prever, pero si es recomendable.

También es recomendable realizar una mantención de bombas de forma preventiva para esmaltar las bobinas y evitar algún daño prematuro.